We measure it. testo

Eseguire la taratura in modo corretto.

Suggerimenti importanti per la taratura di testo 270.

Preparativi

Utilizzare solo l'olio di riferimento originale Testo!

Il sensore deve essere completamente pulito.

Prima di eseguire la calibrazione o la taratura, riscaldare l'olio di riferimento in acqua calda fino a circa 50 °C.

Calibrazione

1. Subito dopo l'accensione, durante il test del display, premere [Hold] per circa 2 secondi.
2. Si accende Alarm ↓ e il display diventa arancione.
3. Naviga nel menù con[Hold] finché compaiono CAL e YES o NO. Tramite le frecce [▲] o [▼], selezionare YES .
4. Confermare con [Hold], compariranno sul display OIL e CAL.

Rimuovere l'olio di riferimento dall'acqua calda. Evitare di far entrare in contatto l'olio con l'acqua!

Immergere il sensore nell'olio di riferimento, il display diventa arancione.

Iniziare la procedura di calibrazione con [Hold].

- Il display diventa rosso
- Muovere il sensore nell'olio.

Terminare la misura non appena il display diventa verde.

Confrontare il valore con quello presente sulla boccetta dell'olio di riferimento:

Scostamento > 1 %

- Taratura necessaria

Scostamento ≤ 1 %

- Terminare la calibraz. senza taratura

Taratura

regolazione dopo la calibrazione

- Adattare lo strumento di misura tramite le frecce [▲] o [▼] al valore TPM indicato sulla boccetta dell'olio di riferimento.
- Confermare il valore impostato con [Hold].
- Proseguire nelle impostazioni o terminare la configurazione con [⏻]. Lo strumento passa alla modalità di misura.

Fine della calibrazione senza taratura/
Uscire dal menù di configurazione

- Per abbandonare la modalità di configurazione, premere [⏻] per circa 1 secondo.
- Si ritorna quindi alla modalità di misura.
- E' possibile quindi misurare oppure spegnere lo strumento.