

# Klima

## Raumlufthygiene VDI 6022, Kategorie A und B

Die VDI Richtlinie 6022 trägt der hygienebewussten Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung von Raumluftanlagen Rechnung. Diese Kenntnisse sind insbesondere für Ingenieure und Techniker wichtig, um künftige Anforderungen in der täglichen Praxis gerecht zu werden. Um die Anforderung fachgerecht umzusetzen, ist ein hohes Maß an Kenntnissen zum Thema Lufthygiene erforderlich, welche Ihnen in diesem Seminar vermittelt werden.



**Best.-Nr. 0522 1050 CHF 615.00**

DFLW-Mitglieder erhalten 10% Rabatt

### Warum sollten Sie das Seminar besuchen?

Sie wollen...

- ... die Grundlagen der Lufthygiene kennenlernen.
- ... wissen, wie die Wartung an RLT-Anlagen funktioniert.
- ... physikalische und biologische Messverfahren kennenlernen.
- ... das VDI-Zertifikat Kategorie A erwerben.

### Referenten

Robert Priller  
 Winfried Hackl  
 Stefan Burhenne

### Themenschwerpunkte

- Hygiene in der Raumlufttechnik
- Hygienische Problemzonen in der Praxis
- Keimfaktor Wasser in der Raumlufttechnik
- Wartung und Instandhaltung von RLT-Anlagen
- Probenahme und Messverfahren
- Maßgebende Gesetze und Vorschriften
- Gesundheitliche Aspekte
- Physikalische Messtechnik
- Reinigung von RLT-Anlagen

## Anmeldung abtrennen, ausfüllen und per Fax an +41 43 277 66 67

**Zweitagesseminar Raumlufthygiene VDI 6022, Kategorie A und B**  
**Best.-Nr. 0522 1050 CHF 615.-**

Ort	Datum
<input type="checkbox"/> Schriesheim	05.02.-06.02.2019
<input type="checkbox"/> Schriesheim	14.05.-15.05.2019
<input type="checkbox"/> Schriesheim	08.10.-09.10.2019

### Persönliche Daten des Seminarteilnehmers

Name \_\_\_\_\_

Funktion \_\_\_\_\_

Firma / Abteilung \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

PLZ/Postfach \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Ort und Datum \_\_\_\_\_

### Rechnungsanschrift (falls abweichend)

Firma \_\_\_\_\_

Ansprechpartner/Empfänger \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Ansprechpartner zur Anmeldebestätigung: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firmenstempel, Unterschrift \_\_\_\_\_