

Thermografie

Stufe 3 Schulung nach ISO 9712

Mit der Zertifizierung der Stufe 3 weisen Sie Ihre Fähigkeit nach, thermografische Prüfungen nach aufgestellten oder allgemein anerkannten Verfahrensweisen durchzuführen und zu leiten. Aufgaben, die Sie damit wahrnehmen können: Normen/Regelwerke auslegen; Verfahrensbeschreibungen verfassen; Prüfanweisungen/Prüfungen erstellen und deren inhaltl. und techn. Richtigkeit validieren; Prüfverfahren/Verfahrensbeschreibungen festlegen; ZfP-Personal anleiten; Verantwortung für eine Prüfeinrichtung übernehmen.



Best.-Nr. 0522 1051 **CHF 2555.00**

Warum sollten Sie das Seminar besuchen?

Sie wollen...

- ... Verfahrensbeschreibungen verfassen, Prüfanweisungen und Prüfungen erstellen und deren inhaltliche und technische Richtigkeit validieren.
- ... tiefere ZfP-Verfahren lernen.
- ... die Gesetze der Strahlungsphysik verstehen.
- ... die Messtechnik sicher handhaben einschließlich Fehlerabschätzung.
- ... den Wissensstand gemäß ISO 9712 Stufe 3 erreichen (40 Std.).

Themenschwerpunkte

- Tiefergehende ZfP Verfahren
- Analysearten; Anregungstechniken; Normenwesen
- Qualitative und quant. Auswertung von Messergebnissen
- Erstellen von Prüfberichten und Prüfanweisungen

- Verfahrensbeschreibungen
- Gesetze der Strahlungsphysik
- Wärmeübertragung
- Auswahl der zu verwendenden Gerätetechnik
- Einschätzen und Bewerten der Messsituation
- Randbedingungen und Störeinflüsse bei der Messung
- Sichere Handhabung der Messtechnik einschließlich Fehlerabschätzung
- Anwendungsbeispiele und praktische Übungen

Prüfung durch PersCert TÜV Genau. Richtig.

Prüfung zur „Fachkraft für Thermografie Stufe 3“ mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation. Kenntnisse und Fertigkeiten sind schriftlich und praktisch nachzuweisen. Die Prüfung schließt sich unmittelbar an die Schulung an. Zulassungsvoraussetzung: Nachweis einer durchgeführten Stufe 2-Schulung nach ISO 9712 mit abgeschlossener Prüfung.

Anmeldung abtrennen, ausfüllen und per Fax an +41 43 277 66 67

Fünftagesseminar Stufe 3 Schulung nach ISO 9712
Best.-Nr. 0522 1051 **CHF 2555.-**

Ort Titisee Datum 14.10.-18.10.2019

Prüfung durch PersCert TÜV (Fachkraft für Thermografie Stufe 3)
Best.-Nr. 0522 1009 **CHF 840.-**

Persönliche Daten des Seminarteilnehmers

Name _____
 Funktion _____
 Firma / Abteilung _____
 Straße _____
 PLZ/Ort _____
 PLZ/Postfach _____
 Telefon _____
 Telefax _____
 E-Mail _____
 Kameratyp _____
 Ort und Datum _____

Rechnungsanschrift (falls abweichend)

Firma _____
 Ansprechpartner/Empfänger _____
 Straße _____
 PLZ/Ort _____
 Telefon _____
 Ansprechpartner zur Anmeldebestätigung: _____

 Firmenstempel, Unterschrift _____